



COMUNE DI LAGNASCO
PROVINCIA DI CUNEO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in ambito extraurbano
Via Traversera e Via Propano

Committente:

Comune di Lagnasco


IL TECNICO

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo


Geom. Eleonora Rosso

sett. 2018

Via Traversera – prossimità intersezione con S.P. 133



Via Traversera – prossimità intersezione con S.P. 133



Via Traversera – tratto successivo interserzione con S.P. 133



Via Traversera – tratto centrale



Via Traversera – tratto centrale



Via Traversera – tratto centrale



Via Traversera – tratto centrale



Via Traversera – tratto centrale



Via Traversera – prossimità intersezione con S.P. 133



Via Traversera – prossimità intersezione con S.P. 133



Via Propano – prossimità intersezione con strada Manta



Via Propano – prossimità intersezione con strada Manta



Via Propano – vista del tratto interessato dall'intervento



Via Propano – vista del tratto interessato dall'intervento

